



## **Opel Vectra C Todos os modelos com sistema de ar condicionado automático (ECC) VIN 21000015 - 21031422**

### **A bateria descarrega Dificuldades no arranque**

Um defeito na unidade de comando do sistema de ar condicionado automático eletrónico pode ser a causa para o descarregamento da bateria. Uma comutação autónoma do estado de operação pode causar um consumo de corrente permanente de 75 mA. Neste caso deve-se verificar o software com base na placa de características (Fig.).

A unidade ECC deve ser substituída se por baixo do código de barras constar a versão "S3.10" ou "S3.12".

Se a unidade ECC já tiver sido substituída por uma oficina concessionária, esta é marcada com um ponto branco na caixa dos fusíveis no compartimento do motor.



