



Peugeot

206 + 307 + Partner

Ano de construção: 2000 - 2002

Motor: 1,6i 16V (TU5JP4 | NFU)

A luz de controlo acende/ Código de avaria: "mistura demasiado pobre/rica"

Nos veículos acima referidos pode ocorrer que o motor tenha um trabalhar irregular, que o número de rotações do motor seja limitado e/ou que o motor vá a baixo. Neste contexto, acende igualmente a luz de controlo de diagnóstico. Na memória de avarias do aparelho de comando do motor está registada a avaria "mistura demasiado pobre/rica". Uma possível causa são danos resultantes de vibrações nas ligações da unidade electrónica da válvula de estrangulamento ou do sensor da temperatura do ar. Para obter uma solução, deve proceder-se do seguinte modo:

- Verificar e eventualmente reparar as fichas das ligações eléctricas
- Fixar o cabo do sensor da temperatura do ar na ficha da unidade da válvula de estrangulamento

De seguida, deve ser efectuada a inicialização da unidade da válvula de estrangulamento, ligando a ignição durante 40 segundos. Durante esse período não pode colocar o motor em funcionamento nem premir o pedal do acelerador.