



Peugeot 307 **Todos os modelos com motor HDI**

As luzes avisadoras e de controlo do painel de instrumentos acendem-se sem motivo, códigos de avarias na memória de avarias, lâmpadas queimam, indicadores do painel de instrumentos oscilam.

Se surgirem reclamações relacionadas com as falhas acima mencionadas, a causa poderá ser uma tensão demasiado elevada do alternador. Para o diagnóstico de avarias deve verificar-se a tensão do alternador com e sem carga, ao ralenti e a altas rotações. Se a tensão ultrapassar o valor indicado pelo fabricante, é necessário substituir o alternador. Na ligação, deve verificar-se todo o sistema de iluminação e substituir-se as lâmpadas avariadas. Deve efectuar-se a leitura da memória de avarias de todos os sistemas (motor, ABS, etc.) e apagar-se todas as falhas que estiverem ligadas à sobretensão.