



## Peugeot 806 Todos os modelos motor Diesel HDI

### O motor apresenta falta de potência ou não arranca.

Se, relativamente a estes veículos, for reclamada falta de potência do motor ou que o mesmo não arranca, uma possível causa poderá ser a presença de vácuo no depósito de combustível. Em consequência, não é fornecido combustível suficiente ao motor. Para eliminar a falha é necessário proceder à montagem de uma nova tubagem de ventilação (figura 1) para o depósito de combustível. A tubagem de ventilação pode ser adquirida através da rede de comercialização Peugeot.

#### Nota

Caso exista na extremidade da tubagem nova, um bujão (figura 2) destinado a ser ligado à peça em T, este deverá ser removido e devidamente eliminado.




Figura 1




Figura 2