



Saab 9 – 3 modelos fabricados a partir de 1998

Falha do limpa vidros traseiro.

Se surgirem reclamações nestes veículos, de que o limpa vidros traseiro não funciona, uma causa provável poderá ser a porca no braço do limpa vidros estar solta. Se o braço do limpa vidros não se movimentar ou se se movimentar apenas parcialmente com o limpa vidros traseiro ligado, deverá verificar o binário de aperto da porca de fixação.

Para tal, levante capa de cobertura no limpa vidros traseiro. Assegure-se de que o motor do limpa vidros se encontra na posição de repouso. Desaparafuse a porca de fixação e posicione o braço do limpa vidros na posição inicial. Coloque Loctite na rosca da porca de fixação e aperte a porca com um binário de aperto de 8,5 Nm. Verifique se o limpa vidros traseiro funciona correctamente.