



Saab 9-3

Todos os modelos de 1998 - 2003

O veículo tranca-se e/ou destranca-se automaticamente, não é possível um arranque do motor.

Se, relativamente a estes veículos for apresentada a reclamação de que as portas se trancam e/ou destrancam automaticamente e que o motor não arranca, o problema poderá estar relacionado com um cabo entalado no manípulo da porta dianteira. O manípulo afectado poderá ser tanto o da porta do condutor, como o da porta do passageiro. Para eliminar a falha é necessário desmontar o suporte do manípulo da porta e verificar a ligação do cabo. Caso seja detectado um cabo danificado, o mesmo poderá ser reparado consoante o dano. Em caso de dano muito severo deverá ser efectuada uma substituição completa do manípulo com os respectivos cabos de ligação.