



Skoda

Fabia (6Y)

Ano de construção: 1999 - 2006

Pré-resistência do motor de ventilação / formação de odores no habitáculo

Se, nos veículos acima referidos, a pré-resistência da ventilação do habitáculo for desmontada/substituída deve ter-se em atenção que a resistência seja novamente montada na mesma posição. Numa posição de montagem errada, a resistência pode entrar em contacto com o filtro do habitáculo. Devido ao aquecimento da resistência, o filtro ou o suporte do mesmo podem queimar (figura). A consequência é um odor insuportável no habitáculo. Além disso, existe o risco de incêndio. Tenha em consideração estes aspectos durante a realização de todos os trabalhos relacionados com a resistência de ventilação ou o filtro do habitáculo.

