



Volvo V70 **Ano de construção 1997 – 2000** **Com motor 2,4 l (B5244S2)**

Falta de assistência de travagem, mau funcionamento do motor.

Se, nestes veículos, for relatada a ausência da assistência de travagem e o mau funcionamento do motor, uma possível causa é uma mangueira de vácuo com defeito. A mangueira de vácuo afectada é a mangueira para o servofreio. Por baixo do filtro de ar encontra-se, na mangueira de vácuo, um ponto de ligação no qual a mangueira se pode soltar. Para eliminar a avaria é necessário encaixar novamente a mangueira de vácuo na peça de ligação e fixá-la com uma braçadeira para evitar que esta volte a soltar-se.

Para aceder à peça de ligação é necessário desmontar a caixa do filtro do ar.

De seguida, deve ser efectuada uma leitura da memória de avarias e todos os registos de avarias relacionados com o problema referido devem ser apagados.