



VW

Golf 3

Com sistema de fecho centralizado

Portas bloqueiam inadvertidamente de um modo automático

Nos veículos acima referidos pode ocorrer que as portas bloqueiem/desbloqueiem automaticamente. Isto também pode acontecer com a ignição ligada ou durante a marcha. Uma possível causa para este comportamento reside no mau estado de funcionamento dos interruptores de contacto do sistema de fecho centralizado, situado na porta do condutor e do passageiro. Maus contactos provocados por sujidade e humidade podem provocar o desbloqueio e bloqueio esporádico das portas.

Visto que a avaria ocorre esporadicamente, não é possível controlar os interruptores a 100 por cento. Como medida preventiva deve-se proceder à substituição do interruptor situado na porta do condutor e na porta do passageiro.

Proceda, para esse efeito, do seguinte modo:

- Desligar a ignição
- Desmontar o revestimento da porta
- Soltar parcialmente a folha da porta/material de isolamento
- Retirar o conector do interruptor de contacto (figura 1, pos. A)
- Desbloquear o interruptor (figura 1, pos. B) com uma pequena chave de fendas e puxar para trás
- Renovar interruptor (figura 2)
- Colocar o conector
- Efectuar teste de funcionamento
- Colar novamente a folha da porta/material de isolamento (event. substituir por novo)



- Montar o revestimento da porta
- Efectuar outro teste de funcionamento

Nota:

Por vezes os interruptores estão presos de tal forma, que é necessário desmontar/montar os mecanismos do fecho centralizado.




Figura 1



Figura 2