



VW Golf 3 (1H)

Painel de instrumentos / Interruptor do aquecimento do vidro traseiro: funções não plausíveis

Nos veículos supracitados pode ocorrer uma função não plausível da iluminação no painel de instrumentos e na lâmpada de controlo do interruptor do aquecimento do vidro traseiro.

Assim, por exemplo, a iluminação no painel de instrumentos irá acender-se quando o aquecimento do vidro traseiro for accionado. Por outro lado, a lâmpada de controlo do interruptor do aquecimento do vidro traseiro acende-se quando a iluminação é ligada.

A causa disso pode ser uma ruptura de cabo na zona da passagem do cabo da tampa traseira (figura). Caso seja detectada a existência de cabos com ruptura ou isolamentos avariados após a retirada da passagem do cabo, o funcionamento correcto da iluminação poderá ser restabelecido se executar uma reparação apropriada.

