



# Boletim Informativo

---

## Volkswagen Passat 3C

### O limpador-para-brisas não funciona

Nos veículos acima mencionados, podem surgir avarias nos limpador-para-brisas dianteiros.

Mesmo com a ignição ligada, o motor a trabalhar com o veículo parado, ou em marcha lenta, o limpador-para-brisas não funciona. Ilusoriamente, o limpador-para-brisas volta a funcionar a partir de uma velocidade de aprox. 25 km/h.

Na memória de avarias do veículo não foi registado nenhum erro.

Em primeiro lugar, é necessário efetuar um controlo dos fusíveis, bem como das ligações dos cabos. Se se verificar que também aqui não há nenhum erro, deve ser verificado o contacto do capô do motor.

Nestes veículos existe um circuito de segurança para que o limpador-para-brisas não colida com o capô do motor quando o capô está aberto. Se não houver feedback do contacto do capô do motor, o módulo de comando não libera o funcionamento do limpador-para-brisas.

Para corrigir o erro, o contacto do capô do motor deverá ser verificado, limpo ou, eventualmente, substituído.