



VW Passat (3B...) Ano de construção até 2003

Os vidros laterais não fecham completamente

Caso seja apresentada uma reclamação do tipo acima mencionado, a origem do problema poderá residir na não inicialização dos motores dos elevadores dos vidros. Poderá ser necessária uma nova inicialização após um corte de tensão como, por exemplo, em caso de substituição do motor do elevador do vidro, quando a bateria foi desligada, ou também caso um fusível se tenha queimado. Devido à inicialização em falta, os vidros deixam de ter uma posição limite definida (vidros fechados até acima).

Neste caso proceder do seguinte modo:

Desligar os bornes da bateria e aguardar, no mínimo, 30 segundos. Em seguida, voltar a ligar os bornes da bateria e ligar a ignição.

A inicialização é efectuada através do respectivo interruptor do elevador do vidro.

Caso os vidros se encontrem abertos:

- Accionar o interruptor (levantar) até à paragem dos vidros no batente superior.
- Soltar o interruptor.
- Accionar o interruptor (levantar) durante, no mínimo, 2 segundos.
- Ocorre automaticamente uma desactivação do bloqueio.



A inicialização para o batente inferior (descer) deverá ser realizada de forma idêntica.

Com os vidros fechados:

- Accionar o interruptor (levantar) durante, no mínimo, 2 segundos.
- Soltar o interruptor.
- Voltar a accionar o interruptor (levantar) durante, no mínimo, 2 segundos.

A inicialização para o batente inferior (descer) deverá ser realizada de forma idêntica.

Após a inicialização deverá ser efectuado um controlo de funcionamento a partir do interior e através da fechadura da porta.

Se o veículo estiver equipado com um tejadilho eléctrico, este poderá ser inicializado da mesma forma.