



## **VW Polo (6N2) Até ao ano de construção 2002**

### **Avaria dos elevadores eléctricos dos vidros.**

Se, nestes veículos, for relatado que o elevador eléctrico do vidro não funciona, uma causa possível é um motor do elevador do vidro com defeito. Devido a um binário demasiado alto do motor do elevador do vidro, o vidro empanca e o motor bloqueia. Isto provoca danos nas rodas dentadas no motor do elevador do vidro. Para eliminar a avaria deve substituir o motor do elevador do vidro.

Os novos motores dos elevadores de vidros têm um binário mais baixo e rodas dentadas melhoradas. Nas viaturas a partir de Março de 2001 (a partir do n.º de chassis: 6N1 265 908) os motores de elevadores de vidros modificados são montados de série.

*Boletim Informativo*