



VW Polo (6N2) **Todos os modelos até ao ano de** **construção 2002**

O motor não arranca.

Se, nestes veículos, for relatado que o motor não arranca, uma possível causa é o interruptor de ignição/arranque. Neste caso ocorrem dificuldades de contacto nos terminais 15 e 50 no interruptor de ignição/arranque. Outro problema é uma condução defeituosa da ficha no interruptor de ignição/arranque. Para eliminar a avaria, é necessário montar um novo e aperfeiçoado interruptor de ignição/arranque. Deve ter-se em atenção que só sejam montados interruptores com data de produção posterior a 0021 (Dia/Dia/Dia/Ano = 002 dia em 2001). A data de produção está impressa no interruptor de ignição/arranque.