



Boletim Informativo

VW

Tiguan

Ano de construção: 01/2008-07/2011

Avaria da luz durante a condução

Nos veículos supracitados pode ocorrer em viagem uma avaria completa ou parcial do sistema de iluminação.

A causa para o problema supracitado pode dever-se a um fusível com defeito, no circuito de comutação da iluminação do veículo.

O fabricante do veículo já identificou este problema e informou os proprietários dos veículos afetados. No entanto, deve ter-se em consideração que, por diversos motivos, nem todos os veículos foram verificados ou reparados.

O fusível com defeito é substituído pela oficina por um fusível melhorado.

