



## **Audi A6 (4B)**

**Fusível n° 14 queimado, sistema de fecho centralizado, elevador do vidro, assento aquecível, luz de leitura, luz do vão dos pés e luz interna, sistema anti-roubo, tejadilho e sistema anti-roubo esporadicamente sem funcionamento.**

Se houver reclamações relacionadas com as falhas acima mencionadas, uma possível causa pode ser um chicote de fios danificado na zona dos assentos dianteiros. O chicote de fios em questão é o do assento aquecível ou da luz do vão dos pés. As danificações que provocam um curto-circuito surgem na zona do apoio lombar e na passagem entre o assento e as costas.

Para eliminar a falha, é necessário reparar os cabos danificados e proteger os pontos de fricção com fita de feltro. Cabos eventualmente demasiado compridos têm que ser instalados de modo a evitar novas/outras danificações.