



Audi A6 (4B) **Todos os modelos com sistema** **auxiliar de estacionamento**

Avaria do besouro de aviso.

Se, nestes veículos, for relatado que o besouro de aviso do sistema auxiliar de estacionamento não funciona, uma possível causa é um aparelho de comando com defeito. Na memória de avarias está memorizado o registo "Besouro de aviso – curto-circuito após positivo". Neste caso, o transistor para o comando do besouro de aviso no aparelho de comando está avariado. Para eliminar a avaria, o aparelho de comando do sistema auxiliar de estacionamento deve ser substituído. A substituição do besouro de aviso não é necessária.

Nota:

Nas viaturas a partir do n.º de chassis: 4B1N120000 são aplicados transístores modificados no aparelho de comando do sistema auxiliar de estacionamento. Neste caso, a avaria pode ter outra causa.