



BMW série 5 (E39) Ano modelo 03.2002 a 04.2002

A luz de controlo do nível do óleo acende

Se o cliente reclamar uma avaria do tipo acima mencionado, uma possível causa pode ser um módulo de controlo de luz (LCM) mal codificado. Apesar do nível do óleo estar correcto, a luz avisadora acende no final de uma marcha (ignição desligada). Além de algumas excepções, esta avaria só aparece nos veículos com luz de xénon. Neste caso é necessário recodificar o módulo de controlo de luz. Este só pode ser codificado pelo fabricante.