



## **BMW E 36**

### **Todos os modelos com motor a gasolina**

#### **Avaria da sonda Lambda.**

Se surgirem reclamações nestes veículos de que a sonda Lambda não funciona, uma causa provável poderá ser a existência de fugas na ligação da ficha da sonda Lambda no compartimento do motor. Devido à entrada de humidade dá-se uma oxidação e mau contacto dentro de da ficha. Para eliminar a avaria é necessário substituir a ficha da cablagem da sonda Lambda por uma ficha alterada. Se a ficha da sonda Lambda também estiver oxidada ou a sonda lambda estiver envelhecida devido ao tempo de funcionamento percorrido, deve substituí-la.

Pode encontrar sondas Lambda diversas no catálogo da Hella.