



BMW série 5, tipo E39, ano de fabrico 1995 - 2002

***A luz de advertência do Airbag não apaga
após a ignição. O rádio não funciona. A luz
do airbag oscila ao ligar e desligar o
espelho de cortesia.***

Nenhum registo na memória de falhas

O sintoma citado anteriormente pode indicar uma subtensão
no pino 2

(linha violeta) no interruptor de arranque da ignição. Este
pino alimenta uma caixa de fusíveis responsável pelo
funcionamento do módulo de airbag, do espelho de cortesia
e o rádio.



Para regularizar esta falha é necessário substituir o
interruptor de arranque da ignição.(ilustração)