



BMW todos os modelos novos (E60, E65, ...) com controlo da pressão do ar dos pneus

A lâmpada do sistema de controlo de pressão dos pneus acende

Se, nos veículos acima referidos, a luz de controlo do sistema de controlo da pressão dos pneus acender, a causa poderá ser pneu sobresselente mal posicionado. Na memória de avarias surge a mensagem "Sensor de sinal da roda sobresselente defeituoso".

Sobretudo, na sequência de uma inspecção ou após o controlo da pressão do ar, deverá ter atenção para que depois da montagem da roda sobresselente, a válvula da roda volte a ficar na posição das 9 horas (figura). O receptor reconhece apenas os sinais do emissor nesta posição.

