



BMW 120d (E81) Ano de fabrico: 2007 -2011 Motor: N47 D20

Recirculação dos gases de escape (RGE)

**A lâmpada de controlo do motor
acende**

Redução da potência do veículo

Código de avaria:

4507, massa de ar RGE insuficiente

4501, massa de ar RGE excessiva

4CAE, perda de potência

Se neste modelo for detetada uma ou várias das avarias supracitadas, isto pode dever-se a um comando defeituoso da válvula RGE, causada por uma rutura de um fio da cablagem do motor. Neste caso deve-se verificar, reparar ou substituir a cablagem e a conexão de encaixe de 3 polos na válvula RGE.

Observar neste contexto os avisos relativos à montagem, desmontagem e verificação do fabricante automóvel.