



Boletim Informativo

BMW

Séries: X5, X6

4 e 6 cilindros Diesel

Período de construção: 05 - 11 / 2009

Bateria totalmente descarregada.

Se nos veículos acima mencionados se verificar que, quando o veículo fica parado durante longos períodos de tempo, a bateria descarrega, poderá haver um defeito no aquecimento do filtro do combustível.

Devido a um problema de contacto, a bateria alimenta continuamente o aquecimento do filtro do combustível. Assim, quando o veículo fica parado durante longos períodos, a bateria pode descarregar.

Existe também a possibilidade de as conexões no compartimento do motor ficarem carbonizadas e que, no pior dos casos, poderão mesmo causar um incêndio no compartimento do motor.

O fabricante do veículo já identificou este problema e informou os proprietários dos veículos afetados. No entanto, deve ter-se em consideração que, por diversos motivos, nem todos os veículos foram controlados ou reparados.

Na oficina técnica, o aquecimento do filtro do combustível é substituído.