



Boletim Informativo

Chevrolet Volt com Range Extender Ano de construção: a partir de 2010

Motor de combustão entra automaticamente em funcionamento com a bateria descarregada (perigo de intoxicação)

Assim que o condutor estacionar o veículo de motor elétrico, o sistema avisa o condutor através de um sinal sonoro que o motor elétrico ainda está ligado. Se o condutor ignorar este aviso e não desligar o sistema, o Range Extender entra automaticamente em funcionamento (assim que a bateria descarregar). Visto que o Range Extender é um motor de combustão, este pode representar um perigo para a vida das pessoas (intoxicação por monóxido de carbono), especialmente se o veículo tiver sido estacionado num espaço fechado (garagem).

O fabricante do veículo já identificou este problema e informou os proprietários dos veículos afetados. No entanto, deve ter-se em consideração que, por diversos motivos, nem todos os veículos foram verificados ou reparados.

Na oficina especializada é realizada uma atualização do software dos veículos afetados.

O novo software assegura que o Range Extender não esteja em funcionamento durante demasiado tempo.