



## **Citroen C3**

### **Todos os modelos com motor a gasolina**

#### **O motor dá solavancos e vai abaixo.**

Se, nestes veículos, for relatado que o motor dá solavancos e/ou vai abaixo, uma possível causa é uma interrupção na ficha entre o sensor do número de rotações da cambota e o cabo de ligação. Devido a um bloqueio defeituoso da ficha é provocada uma interrupção na ficha, bem como, a avaria acima referida. Para eliminar a avaria é necessário instalar um grampo adicional na ficha de modo a evitar que esta se volte a soltar.

O grampo adicional deve ser encomendado junto de um representante oficial da marca.