



Fiat Brava/Bravo

Activação antecipada do sensor de segurança

No veículos acima mencionados pode dar-se a activação antecipada do sensor de embate (para tal, por vezes é suficiente fechar as portas com mais força).

Isto leva à interrupção da entrada de combustível. Para resolver este problema, basta repor o interruptor, que se encontra debaixo do banco do condutor, para a posição inicial, premindo uma tecla. Para conseguir aceder melhor ao interruptor, o banco tem de ser puxado para trás, até à batente.

