



Fiat Marea Weekend Ano de construção de 1999 até 2003

A luz de controlo do motor acende

Se surgir uma reclamação do tipo acima mencionado, uma possível causa pode residir num sensor de velocidade com defeito. Este envia um sinal defeituoso para o aparelho de comando do motor, originando a falha acima referida.

Adicionalmente, o velocímetro pode falhar temporariamente. Neste caso, a memória de avarias deve ser consultada. Caso o erro esteja registado na mesma é necessário proceder à substituição do sensor de velocidade. Este está montado na caixa de velocidades. Após a substituição a memória de avarias deve ser apagada.