



Fiat Punto **Todos os modelos de 05/2000 até** **07/2000**

Avaria temporária do velocímetro

Se, nestes veículos, for relatado que o velocímetro tem falhas temporárias, uma causa possível causa é um sinal defeituoso no sensor de velocidade. Devido ao sensor de velocidade defeituoso, o aparelho de comando do motor recebe um sinal errado o que, por sua vez, provoca a avaria do velocímetro. Para eliminar a avaria é necessário montar um sensor de velocidade novo e modificado. O sensor de velocidade está montado na caixa de velocidades.

O sensor modificado é identificado através de uma marca verde na ficha e do número de fabrico 07F0 na carcaça do sensor.