



**Ford Focus até ao ano de construção
10/1999**

**Mondeo até ao ano de construção
11/1998**

**Cougar até ao ano de construção
07/1998**

**Todos os veículos com sistema de
advertência suplementar**

**Luzes interiores ou luzes da porta
permanentemente acesas,
funcionamento defeituoso do sistema
anti-roubo.**

Se, nestes veículos, for relatado que as luzes interiores ou as luzes da porta continuam acesas após o encerramento da porta e que algumas funções do sistema anti-roubo apresentam defeitos ou não estão activas, uma causa possível é o interruptor de contacto da porta. O interruptor de contacto da porta encontra-se na cunha de fecho do pilar B ou C. Para eliminar a falha, é necessário substituir o interruptor de contacto da porta completo com a cunha de fecho. Para tal, proceder do seguinte modo:

- Marcar a posição de montagem da cunha de fecho.
Desmontar a cunha de fecho (cuidado: segurar a placa de fixação da cunha de fecho com um parafuso, para que esta não deslize).
- Montar a cunha de fecho nova. Alinhar a cunha de fecho e apertar ligeiramente os parafusos. Fechar a porta e controlar a posição de montagem.
- Apertar os parafusos da cunha de fecho com 31 Nm.