



## **Renault Kangoo 1, fase 2 Todos os modelos com fecho centralizado e porta de correr esquerda Anos de fabrico: 2003- 2006**

### **Fecho centralizado não destrava a porta de correr esquerda**

Se neste tipo de veículo for reclamado o tipo de erro supracitado, a avaria pode dever-se a um sensor defeituoso no bocal do depósito do combustível ou uma tampa do depósito do combustível errada.

A função de segurança do veículo tem o intuito de prevenir ferimentos ou danos durante a abertura da porta de correr com a tampa do depósito do combustível aberta.

Caso contrário a porta de correr poderia colidir com a tampa do depósito.

A identificação é realizada por um sensor indutivo no bocal do depósito, que deteta um íman integrado na tampa do depósito.

Neste caso deve-se verificar o bom funcionamento do sensor e se a tampa do depósito do combustível está em conformidade.

Substituir um eventual componente com defeito.