



Boletim Informativo

Hyundai

Getz

Ano de fabrico: 2002 até 2005

Todos os modelos com motor 1.1 L

Falhas do motor e ralenti irregular

Se nestes veículos forem reclamados os erros supracitados, uma possível causa pode ser um regulador do ralenti com sujidade. Devido a incrustações de fuligem de óleo no ou junto do regulador do ralenti, deixa de ser possível ajustar mecanicamente os valores do módulo de comando do motor para a regulação do ralenti.

Para resolver o problema é possível limpar o regulador do ralenti com um produto de limpeza especial.

Adicionalmente deve-se realizar um controlo visual dos componentes/ agregados nesta zona (p. ex., mangueiras, etc.).

No caso de agregados com muita sujidade recomenda-se a respetiva substituição, visto que o processo de limpeza pode causar danos.

