



## **Kia**

## **Picanto**

## **Todos os modelos a gasolina desde 01/2005**

### **A lâmpada de controlo do motor acende**

Se o cliente reclamar a iluminação da lâmpada de controlo do motor, pode estar eventualmente registado o código de avaria P0030 (sonda Lambda aquecida 1, linha de cilindros 1, falha de funcionamento da regulação do aquecimento, circuito de corrente).

Uma possível causa são ligas de solda com defeito de fabrico na cablagem.

Possível causa:

- Interrupção ou resistência elevada na cablagem da sonda Lambda aquecida.
- Interrupção ou resistência elevada na cablagem do sensor da pressão de aspiração.

Medida de reparação:

- Verificar as ligas de solda na cablagem.
- Event. reparar a cablagem.