



Mazda

Mazda 3 (1.^a geração)

Série: janeiro de 2008 até março de 2009

Avaria do motor do limpa para-brisas

Se nestes veículos for reclamada uma avaria do motor do limpa para-brisas, uma possível causa pode ser corrosão na ligação de massa do motor do limpa para-brisas. A falha de contacto pode conduzir à avaria total do motor do limpa para-brisas. Para a reparação tem que ser montado um cabo de massa (complementar).

- Montar o cabo de massa complementar
- Verificar fusível
- Verificar o funcionamento do motor do limpa para-brisas

O fabricante automóvel já identificou o problema. No âmbito de uma ação de manutenção, os veículos são verificados e é realizada a montagem de um novo cabo de massa (complementar).

Não obstante, é sempre de supor, pelas mais diversas razões, que nem todos os veículos foram inspecionados e/ou reparados.

Tenha atenção a esta informação no caso de reclamações relacionadas com avarias no motor do limpa para-brisas.