



Boletim Informativo

Mercedes Benz Classe C 4Matic Ano de construção: 2013 – 2014 Avaria da direção assistida elétrica

No instrumento combinado é exibida uma mensagem, indicando que a direção assistida elétrica foi desativada. Adicionalmente à mensagem de erro é emitido um sinal sonoro.

Após a avaria da direção assistida continua a ser possível conduzir e guiar o veículo, mas com maior esforço durante as manobras.

Este problema deve-se a uma capacidade insuficiente da memória do software da direção elétrica.

O fabricante do veículo já identificou este problema e informou os proprietários dos veículos afetados. No entanto, deve ter-se em consideração que, por diversos motivos, nem todos os veículos foram controlados ou reparados.

Nos veículos afetados por este problema, a capacidade da memória do software da direção elétrica é simplesmente aumentada.