



## **Mercedes-Benz Classe C 220 CDI (W 203) Ano modelo de 07.2002 até 03.2003 Com motor 611.962**

### **Mau funcionamento do motor**

Se surgir uma reclamação do tipo acima mencionado, uma possível causa pode ser o filtro do combustível. Além disso, pode ser ainda registado o código de avaria P1187 (Sensor da compressão de distribuição do combustível). Por vezes pode ocorrer a oclusão de ar a jusante do filtro do combustível (lado de baixa pressão do sistema do combustível) provocando o erro acima referido. Neste caso é necessário montar um filtro do combustível modificado. Em seguida, apagar a memória de avarias.