



Mercedes Benz W 202 fabricado até 30/09/1995 Só viaturas com painel de instrumentos combinado Moto-Meter

Velocímetro não funciona temporariamente

Se surgir uma reclamação do tipo acima mencionado, a causa poderá encontrar-se no painel de instrumentos combinado. Se as temperaturas exteriores forem altas, é possível que a agulha do velocímetro "cole" no pino de fecho e só se volte a soltar ao atingir a velocidade de de 40 km/h. Nesse caso, é necessário cobrir o pino de fecho com uma pequena capa de borracha.

Proceda do seguinte modo:

- Desmonte o painel de instrumentos combinado
- Remova a caixa de vidro
- Cubra então o pino de fecho com a capa. Para tal, rode o ponteiro para o lado afastando-o do pino
- Humedeça um pano que não largue fios com água e limpe o ponteiro na zona batente. Antes da montagem da caixa de vidro deverá verificar com atenção se não se encontram impressões digitais ou linhas de pó sobre os indicadores
- Volte a fixar a caixa de vidro
- Monte o painel de instrumentos combinado
- Verifique o funcionamento