



## **Mercedes-Benz Classe C (W203) Todos os modelos**

### **Humidade na caixa de fusíveis e módulo no compartimento do motor.**

Se, nestes veículos, surgirem reclamações de que entrou humidade na caixa de fusíveis e módulo no compartimento do motor, uma causa provável, poderá ser, uma fuga nas passagens dos cabos. Esta avaria manifesta-se em parte, por a iluminação exterior do veículo ou da luz dos travões que acender autonomamente. Para eliminar esta avaria, proceda do seguinte modo:

- Desmonte a tampa da caixa de fusíveis e módulo.
- Extraia as cablagens das guias da caixa de fusíveis e módulo (figura).
- Remova a humidade existente e seque todas as fichas, cabos, fusíveis e relés.
- Isole ainda a passagem dos cabos (extremidades dos cabos) com fita isoladora. Inicie a vedação com a fita isoladora a partir da extremidade dos cabos e cole-a na cablagem até obter uma vedação adequada.
- Volte a colocar as cablagens nas guias. Preste atenção se estão bem montadas.
- Volte a montar a tampa.

