



Mercedes Benz W210 e W220 Todos os modelos

Código de avaria na memória de avarias do aparelho de comando do airbag.

Se, nestes veículos, for relatado que os códigos de avaria B1310 e B1311 (avariação de comunicação) estão registados no aparelho de comando do airbag e que não podem ser apagados, uma possível causa pode residir no facto do aparelho de comando e os sensores dos sidebags (airbags laterais) serem de fabricantes distintos. Este problema ocorre com alguma frequência após a substituição do aparelho de comando ou dos sensores.

Para evitar ou eliminar este problema, durante a substituição do aparelho de comando ou dos sensores, deve ter-se em atenção que estes sejam do mesmo fabricante.