



Mercedes Benz W 124 com sistema anti-roubo

O sistema anti-roubo não permite ser activado/desactivado com a chave.

Se surgirem reclamações nestes veículos de que o sistema anti-roubo não permite ser activado ou deactivado com a chave do veículo, a causa poderá ser contacto com defeito no fecho da porta.

Neste caso, encontra-se avariado ou quebrado o contacto de lâminas (sensor do fecho) do fecho esquerdo. Para eliminar a falha, deve substituir o contacto.

Uma vez que já não existe a versão antiga do contacto de lâminas, é necessário substituir o cilindro da fechadura completo com contacto de lâminas integrado, por um novo.