



Ford Mondeo, construído de 01/95 a 01/98

O velocímetro deixa de funcionar temporariamente ou não funciona, a 4ª velocidade da caixa de velocidades automática não entra.

Solução do problema:

A causa desta avaria é o sensor de velocidade do eixo motriz avariado ou um cabo do sensor danificado.

1. Substitua o sensor de velocidade
2. Volte a colocar o cabo na posição certa e fixe-o com percintas

