



## **Opel Astra G** **Fabrico: 1998 – 2000** **Com motor: X16SZR**

### **Problemas de arranque / Motor vai abaixo** **Diversos códigos de avaria**

Se surgirem problemas de arranque nos veículos acima referidos ou/e o motor for abaixo e simultaneamente forem memorizados diversos códigos de avaria, a causa poderá ser uma avaria do módulo de comando.

As falhas mencionadas podem ser originadas pela corrosão do módulo de comando. Os módulos de comando em questão são os aparelhos com "códigos" de 8001 até 9342. Se necessário, devem ser substituídos, desde que não contenham a inscrição "Remanufactured". Os 4 primeiros números que se seguem à combinação de letras que se encontra no autocolante do módulo de comando, servem para identificar os aparelhos.

