



## **Opel Astra J Ano do modelo: 2010 - 2012**

### **Lâmpada de controlo do alternador brilha Código de avaria B1517**

Nos veículos supracitados a lâmpada de controlo do alternador pode acender, apesar de a tensão da bateria e do alternador estar em ordem. Simultaneamente está registado o código de avaria B1517 (03) no aparelho de comando. Este é equivalente a "Tensão da bateria e valor nominal".

Uma possível causa para este erro é uma falha no software. O aparelho de comando reage eventualmente de forma demasiado "sensível". No caso de uma reclamação deve-se controlar a bateria e o alternador. Se, neste contexto, não forem detetados quaisquer erros, deve ser realizada uma atualização do software.