



## **Opel Astra-G Fabrico 2000 – 2002 Corsa-C Bauj. 2001 – 2002 Com motor diesel (Y17DT / Y17DTL)**

### **A luz de controlo do motor acende-se, o motor arranca com dificuldade.**

Se houver reclamações nestas viaturas, de que a luz de controlo do motor se acende e o motor tem dificuldade em arrancar, uma causa provável poderá ser uma falha das velas de incandescência.

Para se efectuar o diagnóstico de avarias, é necessário fazer a leitura da memória de avarias através dum aparelho de diagnóstico. Se surgir o código de avaria **P0380** (velas de incandescência – circuito eléctrico A com falha) no módulo de comando, deverá verificar o número do motor. Se o número for menor que 346918, substitua todas as velas de incandescência para eliminar a avaria.

Após a reparação, é necessário apagar a memória de avaria e verificar o funcionamento do equipamento de incandescência.