





## **Opel Corsa C e Corsa C Combo Opel Agila A partir do ano de construção 2004 Todos com motor de 1,3 L CDTI**

### **O motor não desenvolve a potência total**

Se for apresentada uma reclamação do tipo acima mencionado, o problema poderá estar relacionado com o difusor RGE. Para além disso, também poderá ser activada a luz de controlo do motor e ser memorizado na unidade de comando do motor o código de avaria P 0400 (Recirculação dos gases de escape - funcionamento defeituoso, taxa de fluxo). Devido à acumulação de resíduos não queimados derivados da exaustão dos gases de escape pode ocorrer uma obstrução do difusor RGE. Neste caso é necessário proceder à limpeza do difusor. O difusor é uma componente do tubo de aspiração (ver figura).





© Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt	11/07/06	2-2
-------------------------------------	----------	-----