



## **Opel Meriva B Ano do modelo: 2010 - 2012 Com rádio CD/CDC 300+400**

### ***Pisca e assistente de estacionamento Reprodução retardada dos sinais sonoros de aviso***

Nos veículos supracitados pode ocorrer, devido a um defeito no software, uma reprodução atrasada de sinais de aviso, de pisca e dos sinais sonoros de estacionamento.

Se a função sonora for reproduzida com um ligeiro atraso, é possível instalar um software modificado para resolver o problema. Contacte para este efeito uma oficina concessionária da marca.

Apenas veículos equipados com rádio CD ou CDC do tipo 300 e 400 são afetados por este problema.