



Boletim Informativo

Opel

Meriva B

Ano de fabrico: 2010 – 2011

N.º do chassis: A4000001 – B4231542

Motor não arranca.

Se no veículo supracitado for reclamado que o motor não arranca, o problema pode dever-se a um defeito da bomba hidráulica da direção assistida.

Para localizar o erro deve-se verificar a comunicação Can-Bus da direção assistida. Se não for possível estabelecer a comunicação deve-se proceder da seguinte forma.

- Desconectar o conector dos cabos da bomba hidráulica (direção assistida).
- Ligar o motor.

Se o motor arrancar apesar de ter desconectado o conector, a causa da avaria pode dever-se a uma avaria da bomba hidráulica (direção assistida).

Para resolver este problema deve-se instalar uma nova bomba hidráulica.