



# Boletim Informativo

---

## Opel

### Astra H / Signum / Vectra C

#### Ano de construção: 2004 – 2006

#### Motor: Z19DT / Z19DTH / Z19DTL / Z19DTJ

**Funcionamento irregular do motor  
(solavancos), adicionalmente pode acender a  
lâmpada de controlo do motor.**

**Código de erro: P0201 - P0204**

Significa:

Válvula injetora 1 – 4, falha de funcionamento no circuito da corrente.

Se ocorrer a avaria supracitada, em combinação com o registo dos respetivos códigos de erro, deve-se proceder primeiro à atualização do software do módulo de comando do motor.

Se a atualização do software não resolver o problema deve-se controlar seguidamente as fichas dos injetores e proceder eventualmente à substituição das mesmas por um conjunto de cabos e fichas com um corte seccional dos cabos de 2,5 mm<sup>2</sup>.

O fabricante do veículo já identificou este problema. A partir do n.º do motor: Z19DTH17000444 são instaladas de fábrica cablagens modificadas.