



Opel **Todos os modelos com motor a** **gasolina**

Código de falha 31 na memória de falhas da unidade de comando do motor.

Se nestes veículos for apresentado na memória de falhas o código de falha "31 - Sem sinal de rotação do motor", isto não significa necessariamente que existe uma falha no sistema. Dado que, a unidade de comando utiliza valores actuais, falta o sinal de rotação quando a ignição é ligada. Assim que o motor se encontra a funcionar, a falha é, assumindo que o sistema se encontra a funcionar em perfeitas condições, automaticamente apagada da memória de falhas. Durante o diagnóstico deverá ser efectuada de qualquer forma uma nova leitura da memória de falhas, com o motor em funcionamento, a fim de assegurar que o sensor da cambota emite um sinal correcto e que o código de falha "31" foi apagado da memória de falhas.