



Opel Vectra-C Ano modelo de 2002 até 05.2003 Todas as viaturas

A lâmpada do ABS acende

Se surgir uma reclamação do tipo acima mencionado, uma possível causa é um mau contacto. Além do erro acima mencionado, pode ainda ser reclamado que o motor não arranca ou que o painel de instrumentos dá informações incorrectas (indicações instáveis). Neste caso verificar a ligação de ficha entre a ficha múltipla da cablagem e o aparelho de comando do ABS. Devido a danos (pinos dobrados, alargados, etc.) podem ocorrer os erros acima referidos. O fabricante disponibiliza um kit de reparação para este problema.