



## **Opel Vectra-B Todos os modelos**

### **O comando à distância e o fecho centralizado não funcionam ou funcionam com deficiência.**

Se houver reclamações nestes veículos, de que o comando à distância do fecho central não funciona ou funciona com deficiência, uma causa provável poderá ser uma força de pressão insuficiente entre a pilha e a lingueta de contacto no emissor manual.

Para eliminar a falha, é necessário curvar um pouco mais a lingueta de contacto para aumentar a força de pressão. Para excluir a eventualidade de a pilha se encontrar vazia, esta deverá simultaneamente ser substituída.